



Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"Las Malvinas son argentinas".

Informe

Número:

Referencia: Tareas requeridas: Mantenimiento UPS APC SURT6000XLI y PACK EXTERNO

Se detallan a continuación las tareas a realizar:

- Revisión, limpieza, acondicionamiento y calibración de constantes de una UPS marca APC modelo SURT6000XLI ubicada en el Centro de Cómputos del Organismo.
- Cambio de baterías gastadas por baterías nuevas homologadas por APC.
- Retiro de las baterías viejas para disposición final según normativa vigente.

- Revisión, limpieza y acondicionamiento del PACK EXTERNO marca APC modelo SURT192XLBP.
- Cambio de baterías gastadas por baterías nuevas homologadas por APC.
- Retiro de las baterías viejas para disposición final según normativa vigente.

Se requiere que las tareas tengan una garantía mínima de 1 año onsite.